

Izjava povodom povišenih vrednosti CO na kotlu Kirka

Vrednosti ugljen-monoksida (CO) na kotlu Kirka u određenom periodu pokazivale su odstupanja od očekivanih, što je pre svega posledica činjenice da je u tom vremenu korišćena biomasa koja je bila starijeg datuma i sa povećanim sadržajem vlage. Takav tip goriva može da dovede do određenih nepravilnosti u procesu sagorevanja i samim tim do povišenih emisija.

Važno je istaći da se kroz naknadna merenja jasno uočava pozitivan trend – koncentracija CO je snižena na oko 300 mg/Nm³. Iako je ova vrednost i dalje iznad važećeg limita, evidentno je da su sprovedene korektivne aktivnosti dale rezultat i da se situacija kreće u pravcu daljeg poboljšanja.


Dodatno, tokom perioda praćenja imali smo i posetu ovlašćenog predstavnika filtera, tokom koje su uočene i otklonjene određene nepravilnosti na samom filteru, što je dodatno doprinelo stabilizaciji rada sistema. U narednom periodu planirano je da se, u saradnji sa proizvođačem kotla, detaljnije sagledaju mogućnosti za dodatno unapređenje procesa sagorevanja i dalju optimizaciju rada postrojenja.


Takođe, u skladu sa zadatom dinamikom iz IPPC dozvole, izvršiće se nova merenja emisija, čime će se obezbediti objektivna i pravovremena procena postignutih rezultata.

Ovakav razvoj događaja potvrđuje da pravovremeno reagujemo na svaku promenu radnih parametara i da kontinuirano pratimo stanje kako bismo preduzeli odgovarajuće mere. Naš fokus ostaje na optimizaciji procesa sagorevanja i daljem unapređenju rada kotla, uz stalno praćenje kvaliteta goriva koje se koristi. Time pokazujemo da smo u potpunosti posvećeni održavanju stabilnosti sistema i usklađivanju sa zahtevima regulative.

Nikola Madžarić – rukovodilac energetike


SOJAPROTEIN
SOJAPROTEIN DOO
BEOGRAD


Nikola Bešlić – menadžer proizvodnje


Milan Ševo – direktor proizvodno-tehničkog sektora


M. M.